

PRIESTOROVÝ TERMOSTAT PT10

PT10 je digitálny priestorový termostat pre automatickú reguláciu vykurovania s možnosťou nastavenia 4 teplotných zmien na každý deň (minimálny nastaviteľný čas. úsek je 30 minút).

Ďalšie výhody sú:

- na každý deň iný program
- jednoduché ovládanie a programovanie
- možnosť krátkodobej zmeny teploty programu
- ľahká montáž na všetky typy inšt. krabíc KU/KP68
- uchovanie pamäti pri výmene batérií po dobu cca 25 s

Technické parametre

Napájanie	alkal.batérie 2 x 1,5 V typ AA/R6
Počet nastaviteľných teplôt	4 teplotné zmeny na deň
Hysteréza	0,5°C
Minimálny program. čas	30 minút
Rozsah nastaviteľných teplôt	5 až 39°C
Nastavenie teplôt	po 1°C
Minimálny indikačný skok	0,1°C
Presnosť merania	0,5°C
Výstup	relé, max. 5A/250V AC

Prehľad vyrábaných typov:



ZÁRUČNÝ LIST (na výrobok je poskytovaná záruka 2 roky)	
číslo výrobku:	dátum predaja:
pečiatka:	
kontroloval:	



V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlite termostat na adresu distribútoru.

Distribútor v SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1
821 05 Bratislava 2
GSM: +421 911 454446
www.elektrobock.sk

PRIESTOROVÝ TERMOSTAT PT10

- PRE VŠETKY TYPY VYKUROVANIA
- 4 TEPLOTNÉ ZMENY NA DEŇ
- NEZÁMRAZOVÁ TEPLOTA

Digitálnou reguláciou miestnosti k vysokým úsporám energie

Tabuľka pre záznam Vašich programov


dni \ progr.	1	2	3	4
Po				
Út				
St				
Št				
Pi				
So				
Ne				

Nastavené teploty/
hodiny




NÁVOD NA OBSLUHU

POPIS displeja:



- 1, indikácia nastaveného časového a teplotného programu
 2, indikácia zvolenej funkcie AUTO, MANU, PROG atď.
 3, indikácia nezámrazovej teplôt
 4, indikácia teplôt komfortnej úspornej
 5, indikácia času/teploty

OVLÁDACIE PRVKY:



- Fce** : slúži pre voľbu funkcie
 : výber nastavených teplôt
i ← : informačné tlačidlo (po stlačení v režime AUTO zobrazuje postupne požadovanú teplotu, aktuálny čas/teplotu a aktuálny deň).
-/+ : tlačidlo pre potvrdenie (ENTER)
+/- : pre výber funkcií a nastavenie teplôt

FUNKCIE PT10:

Stlačením tl. **Fce** a tl. **-/+** vyberáme nasledovné funkcie:

1. **AUTO** : termostat pracuje podľa nastaveného programu.
2. **MANU** : slúži pre ručné nastavenie teploty (výber tl. alebo tlačidlami **-/+**), táto teplota bude konštantná až do ďalšej zmeny.
3. **CLO** : nastavenie aktuálneho dňa a času.
4. **PAR** : nastavenie parametrov (konštánt).
5. **PROG** : režim pre programovanie.
6. **OFF** : PT10 je v tomto režime trvale vypnutý (mimo režim " ").

FUNKCIA " CLO " : nastavenie aktuálneho dňa a času

1, Stlačením tl. **Fce** vyberieme tl. **-/+** funkciu **CLO** (*clock=hodiny*), potvrdíme **i ←**.

CL:0

2, Na displeji bliká indikácia hodín, tl. **-/+** nastavíme požadovaný údaj a potvrdíme tl. **i ←**. Rovnakým spôsobom postupujeme pri minútach a dni (d:1 zodpovedá Ponedelku, d:2 je utorok až d:7 je nedele).

13:54

Po nastavení sa vrátíme späť tlačidlom **Fce**.

d: 1

FUNKCIA " PAr ": nastavenie parametrov (konštánt)

1, Stlačením tl. **Fce** vyberieme tl. **-/+** funkciu **PAR** (*parameters=parametry*) a potvrďme **i ↶**.

Par 1: zobrazenie aktuálnej teploty (t), alebo času (C)

Po zobrazení Par1 stlačíme tl. **i ↶** a tl. **-/+** vyberieme možnosť zobrazenia.

t pre zobrazenie aktuálnej teploty miestnosti a potvrďme tl. **i ↶**.

C pre zobrazenie aktuálneho času a opäť potvrďme výber tl. **i ↶**.

Par 2: nastavenie úspornej () teploty

Po zobrazení Par2 stlačíme tl. **i ↶**, na displeji sa zobrazí symbol  . Tlačidlami **-/+** nastavíme hodnotu úspornej teploty a potvrďme tl. **i ↶**.

Par 3: nastavenie komfortnej () teploty

Po zobrazení Par3 stlačíme tl. **i ↶**, na displeji sa zobrazí symbol  . Tlačidlami **-/+** nastavíme hodnotu komfortnej teploty a potvrďme tl. **i ↶**. Pre návrat stlačíme tl. **Fce**.

FUNKCIA " PROG ": nastavenie programu pre automatický režim AUTO

1, Stlačíme tl. **Fce**, tl. **-/+** vyberieme funkciu **PROG** (*programming=programovanie*) a potvrďme tl. **i ↶**. Na displeji sa objavi údaj o dni, ktorý chceme programovať.

2, Tl. **-/+**, vyberieme dni podľa tabuľky a potvrďme tl. **i ↶**.

d:1 pondelok
d:2 utorok
d:3 streda
d:4 štvrtok

d:5 piatok
d:6 sobota
d:7 nedela

d1:5 pondelok až piatok
d6:7 sobota až nedela
d1:7 celý týžden

TABUĽKA PRE VÝBER DŇA NA PROGRAMOVANIE

3, Na displeji sa krátko zobrazí údaj **1:U1** pre nastavenie prvého časového úseku. Tl. **-/+** nastavíme čas prvej zmeny (min. skok 30 min.) a tl.  priradíme k tomuto času úspornú alebo komfortnú teplotu. Opäť potvrďme tl. **i ↶**.

4, Na displeji sa krátko zobrazí údaj **1:U2** pre nastavenie druhého časového úseku. Tl. **-/+** nastavíme čas druhej zmeny a tl.  priradíme k tomuto času úspornú alebo komfortnú teplotu. Opäť potvrďme tl. **i ↶**.

Pre nastavenie ďalších časových úsekov a dni postupujeme rovnakým spôsobom. V jednom dni je možné nastaviť až 4 časové úseky (teplotné zmeny).

Pozn.: Posledná nastavená teplota dňa je udržovaná až do prvej zmeny teploty nasledujúceho dňa.

PA:r

PA:r 1

:E

:C

PA:r 2

17:00

PA:r 3*

23:00*

PROG

I

PROG

U:-5

PROG

U:-1

PROG

U1_P

PROG

0:00

PROG

U4_P

MONTÁŽ PT10:

Inštaláciu PT10 môže vykonávať iba osoba so zodpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.

Termostat inštalujte na vhodné miesto, kde jeho činnosť nebude ovplyvnená priímym prúdením teplého vzduchu od vykurovacieho telesa, slnečným žiareniom a inými rušivými vplyvmi. Tiež sa vyvarujte montáže na vonkajšiu stenu.

Pri montáži postupujte podľa ilustračných obrázkov:

obr.1





obr.2



obr.3



obr.4



Prepojené svorky
1 a 2 pri zopnutom
termostate

Otvory pre inštalačné
skrutky
(pre KU/KP 68)

UMIESTNENIE BATÉRIÍ A ICH VÝMENA:

a. UMIESTNENIE BATÉRIÍ (viď obr.6)

Batérie sú umiestnené vo vnútri prednej mikroprocesorovej časti. Po vložení batérií musí na LCD blikáť dvojbodka. Pokiaľ sa objavia nedefinovateľné javy, je nutné vybrať batérie na cca 1 minútu. Vždy dbajte na správnu polaritu batérií!

b. VÝMENA BATÉRIÍ (slúži ako RESET procesoru, pri nedefinovateľných javoch).

Nutnosť výmeny batérií je indikovaná na displeji blikaním symbolu " Batt ". Používajte zásadne alkalické tužkové batérie 2x1,5V typ AA/R6! Pokiaľ bude výmena trvať dlhšie ako 25 s, dôjde k strate uložených informácií!

FUNKCIA " TEST ": kontrola správneho zapojenia

Stlačením tlačidla **Fce** a následne tl. **●** aktivujeme funkciu TEST.

Pri tejto funkcií dôjde k niekoľkonásobnému zopnutiu a vypnutiu výstupu.


obr.6



EE:5 E

PRÍKLAD:

nastavenie týždenného programu



1, Nastavíme **●** na 17°C (Pa:r2)

2, Nastavíme **●** na 22°C (Pa:r3)

3, Zvolíme programovanie celého týždňa **d1:7** (Prog)

4, **17:U1** priradíme čas 6:00 a teplotu **●**

5, **17:U2** priradíme čas 9:00 a teplotu **●**

6, **17:U3** priradíme čas 16:00 a teplotu **●**

7, **17:U4** priradíme čas 21:00 a teplotu **●**

[hod] 8, Opustíme programovanie tl. **Fce** a zvolíme funkciu AUTO

Pri zopnutom výstupe na displeji svieti údaj AUTO/MANU, inak údaj bliká.

Pozn.: Pokiaľ 2 min. nedôjde k stlačeniu nejakého tlačidla, vracia sa PT10 do nastaveného režimu. Funkcia tl. **-/+** sa pri dlhšom stlačení urýchli.

FUNKCIA " PARTY ": krátkodobá zmena teploty v režime AUTO

Jednoduchým stlačením tl. **-/+** v režime AUTO zmeníme krátkodobo požadovanú teplotu, túto teplotu PT10 udržuje až do ďalšej teplotnej zmeny danej programom.

FUNKCIA " OFF ": vypnutie termostatu

OF:F

Stlačením tl. **Fce** vyberieme tl. **-/+** funkciu OF:F a potvrďme tl. **i ↶**.

Týmto je PT10 trvalo vypnutý. V tomto režime sa na displeji striedavo objavuje nápis OF:F a údaj o aktuálnej teplote/čase. Pre zrušenie tejto funkcie stlačíme tl. **Fce** a tl. **-/+** vyberieme iný režim.

FUNKCIA " ⛄ ": nezámrazová teplota v režime OFF

Pokiaľ v režime "OFF" klesne teplota v miestnosti pod 5°C, termostat automaticky zopne výstup a na displeji sa objaví symbol " ⛄ ". Týmto spôsobom zabráni PT10 zamrznutiu vykurovacej sústavy.

FUNKCIA " TEST ": kontrola správneho zapojenia

EE:5 E

Stlačením tlačidla **Fce** a následne tl. **●** aktivujeme funkciu TEST.

Pri tejto funkcií dôjde k niekoľkonásobnému zopnutiu a vypnutiu výstupného kontaktu.