

# INFRAČERVENÝ POHYBOVÝ SNÍMAČ

CN12

Tento infračervený snímač pohybu poskytuje dokonalú bezpečnosť vo vonkajšom i vnútornom priestore Vášho obytného domu a iných miest. Pomocou regulácie citlivosti na svetlo umožňuje denný alebo nočný režim. Pri narušení detekčného poľa sa automaticky zapne pripojené osvetlenie na nastavenú dobu.

Snímač nie je určený do priemyselných objektov a miest s vysokou frekvenciou spínania svietidiel ako sú napr. vstupné priestory panelových domov, administratívnych budov atď.

## UMIESTNENIE

Kedzie oblast zachytania je ovplyvnená nielen miestom a výškou inštalácie, ale aj smerom a rýchlosťou pohybu v detekčnom poli, dbajte na následujúce odporučania:



- výška inštalácie by mala byť v rozmedzí 1,8 až 2,5 m od podlahy;
- vzdialenosť od svietidiel s väčším vyžarovaním tepla >1,5 m;
- vyberte miesto, kde funkcia nebude ovplyvnená priamym prúdením teplého vzduchu.



## ORIENTÁCIA POHYBU

Rýchlosť pohybu: 0,6 - 1,5 m/s (cca 2 - 5 km/hod)

## DETEKČNÉ POLE (ROZSAH POKRYTIA)



Detekčné pole: detekčné pole je možné nastaviť pohyby nahorú, dolu, doľava a doprava. Aby bolo pásma snímania čo najväčšie, musí čidlo smerovať do strany, tj. naprieč stráženej plochy, najlepšie vo výške 1,8-2,5 m.

## FUNKCIE

### Doba zopnutia (TIME):

Týmto regulačným prvkom je možné nastaviť požadovanú dobu, po ktorú má svietidlo po každej aktivácii zostať rozsvietené.

**min** 10 s ± 3 s

**max** 12 min. ± 3 min.


### Identifikácia deň/noc (LUX):

Regulačný prvek citlivosti na svetlo slúži k nastaveniu doby medzi denným svetlom a šerom alebo tmou.

Tým zabráníme spínaniu svetla cez deň.

☀️ spína aj za denného svetla

🌙 spína pri nízkej intenzite osvetlenia



## INŠTALÁCIA

1, Vyberte vhodné miesto, najlepšie však naprieč stráženej plochy do výšky 1,8 až 2,5 m.

2, Vypnite hlavný prívod elektrickej energie.

3, V mieste šipky zasuňte malý skrutkováč a odklopote zadný kryt snímača. Podržte zadný kryt na vybranom mieste a vyznačte otvory pre vtáanie.

4, Vyvŕťte 2 otvory (ø 6 mm) do vyznačených miest. Pripravte si napájacie vodiče, pretiahnite ich zadným krytom a potom pomocou dvoch priložených skrutiek (a hmoždiniek) namontujte zadný kryt k stene.



5, Pripojte napájacie vodiče a vodiče od svietidla podľa schémy a spojte predný kryt so zadným krytom.

6, Nastavte parametre citlivosť na svetlo a dobu zopnutia podľa vašich požiadaviek.

Pozn.: Pri prvom pripojení k el. sieti dôjde k automatickému zopnutiu na dobu nastavenú prvkom TIME. Po vypnutí je nutné počkať cca 30 s (prebieha inicializácia procesora), potom je snímač plne pripravený na použitie!



Pri použití  
krúteného  
vodiča,  
použite  
dutinky!



Montáž smie vykonávať iba osoba s odpovedajúcou kvalifikáciou! Montáž musí byť vykonávaná bez napäťia! Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou alebo nevhodnou montážou a skratom na záťaži.

Záručná doba je 2 roky.

V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlite výrobok na adresu distribútoru.



www.elektrobock.sk

Distribútor pre SR:  
**ELEKTROBOCK SK s.r.o.**

Sladová 1, Bratislava  
Tel.: +421 911 454 446  
Tech. podpora v ČR (8-14 h):  
Tel.: +420 725 027 685  
Tel.: +420 724 001 633



\* Tento prúd nesmie byť ani krátkodobé prekročený.

Životnosť kontaktov je zaručená na 10 000 zopnutí.